



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)  
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [оао-mchs@mail.ru](mailto:оао-mchs@mail.ru) телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623380 Свердловская область г. Полевской, ул. Крылова, 8 тел. 8(34350) 2-41-64

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 178 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Полевского городского округа "Политехнический лицей № 21 "Эрудит"  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова Вадима Николаевича № 178 от «13» октября 2021года в период с «14» октября 2021 г. по «27» октября 2021 г.  
Архиповой Юлией Алексеевной - инспектором ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Высоцкая Людмила Витальевна,  
директор

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	3-й этаж, выход на кровлю из лестничной клетки (левое крыло) допускается не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 по закрепленным стальным стремянкам.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7.	03.10.2022	
2	3-й этаж, помещение для хранения (складирования) горючих материалов, (напротив помещения № 302), тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом	03.10.2022	



		регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.		
3	3-й этаж, выход на кровлю из лестничной клетки (правое крыло) допускается не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8м. Отсутствует закрепленная стальная стремянка.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.7.	03.10.2022	
4	2-ой этаж, помещение № 216, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", пункт 6.6.36	03.10.2022	
5	2-ой этаж, помещение № 219, горизонтальное расстояние от	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о	03.10.2022	

	<p>извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.</p>	<p>требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. - утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", пункт 6.6.36.</p>		
6	<p>2-ой этаж, помещение № 221 (тренировочная), горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и</p>	<p>03.10.2022</p>	

		автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", пункт 6.6.36		
7	1-ый этаж, помещение № 106, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", пункт 6.6.36	03.10.2022	
8	1-ый этаж, помещение № 115, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил	03.10.2022	



		противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", пункт 6.6.36		
9	1-ый этаж, (район помещения № 29, согласно технического паспорта № 8296), над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), отсутствует световой оповещатель «Выход».	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	03.10.2022	
10	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в 2007 году в соответствии с рабочим проектом ООО «СПС» № 09-ПС-2007), а именно, не организовал своевременную замену отдельных составляющих частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.4.2, 5.1.7, п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 "О противопожарном режиме"- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	03.10.2022	

	эксплуатации) регламентированной документацией на них.			
11	Столовая, помещение для хранения (складирования) сухих продуктов (№ 47, согласно технического паспорта № 8296), тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.	03.10.2022	
12	3-й этаж, помещение № 303, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила	03.10.2022	



		проектирования", пункт 6.6.36		
13	2-ой этаж, помещение № 202, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. - утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", пункт 6.6.36	03.10.2022	
14	1-й этаж, помещение № 112, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил	03.10.2022	



		СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", пункт 6.6.36		
15	Тамбур в раздевалке мальчиков не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, п.А.1, таблица А3. п.38.- утратил силу, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", приложение А, п. А.1, таблица А.1, п. 23	03.10.2022	
16	1-й этаж, помещение	Федеральный закон от 22	03.10.2022	

	<p>книгохранилища (№ 19, согласно технического паспорта № 8296), тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям.</p>	<p>июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.82.</p>		
--	---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Дирингер Виталия Л.В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*[Подпись]*

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда,  
ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР  
Главного управления МЧС России  
по Свердловской области  
лейтенант внутренней службы  
Архипова Юлия Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного  
надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 09C73BEC88820440217A884C58CDF1A00928  
Владелец: Архипова Юлия Алексеевна  
Действителен с 23.07.2021 по 23.10.2022

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022170

Владелец Высоцкая Людмила Витальевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024