

**Акт обследования (технического осмотра)
состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта
МАОУ ПМО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»**

г. Полевской

" 16 " 05 2025 г.

Комиссия в составе:

Представителя организации (далее "Заказчик"):

Зам. директора по АХР И.А. Суслов

(должность представителя заказчика Ф.И.О.)

Представителя ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: инспектора ГОООПОО ОВО лейтенанта полиции Шутова Юрия Игоревича тел. 89041656531

(должность представителя и наименование ОВО)

Представителя ОМВД России «Полевской»: подполковника полиции Сыропятовой А.С. и капитана полиции Егорова Д.А.

произвела обследование объекта "Заказчика":

МАОУ ПМО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: ул. 3.Бор, 26

(адрес объекта)

оборудованного средствами: кнопкой тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Обследование объекта производится согласно требованиям "Р 093-2024. Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации". Обследуемый объект следует отнести к классу А3.

Объект расположен в жилом секторе жилых домов в микрорайоне 3.Бор. Соответствующая аббревиатура объекта размещена у центрального входа. Площадь здания 6635,1 кв.м., площадь всей территории 27588 кв.м. Ограждение – металлическое, в наличии по периметру территории объекта (состояние удовлетворительное). Подъезд осуществляется со стороны ул. Павлика Морозова. Объект состоит из 3 – х этажного отдельно стоящего здания (стены железобетон). Главный вход со стороны Детского сада 3.Бор 27. Чердака нет. Вход в подвал в наличии, оборудован запирающим устройством.

Инженерно-техническая укреплённость:

Входные и запасные двери на объект оборудованы запирающими устройствами. Оконные конструкции металлическими решетками частично усилены.

Оснащённость техническими средствами охраны:

Устройство оконечное объектовое Юпитер-2443 расположено справа по коридору в 20 м. от главного входа на объект в раздевалке, также рядом расположены приборы: СКАТ-1200Д 1 шт., КТС Астра 321 1 шт., Астра - Р.

Видеонаблюдение в наличии: внутренних видеокамер 26 шт., наружных 9 шт.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки ввода в эксплуатацию в 2019 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в **исправном** состоянии.

Проверено наличие записей об обслуживании (ремонте) технических средств охраны в журнале проведения регламентных работ по обслуживанию технических средств охраны.

Наименование ЧОО (физ. охрана): ООО ЧОП "СООПР Рысь"

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта **не соответствует** предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Установить дверные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения согласно Р 102-2024).

1.2. Установить оконные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения согласно Р 102-2024).

1.3. Установить запирающие устройства 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения согласно Р 102-2024) - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (3 категория):

3.1. Необходимо оборудовать объект (территорию) системой оповещения в соответствии с п.п. «д» п. 24 и п. 31. Срок устранения: декабрь 2027 год.

Представители:

"ОВО"

Шутов Ю.И.

«ОМВД»

Сыропятова А.С.

«ОМВД»

Егоров Д.А.

"Представитель заказчика"